

Microsoft Excel - AIRDATA.XLS													
File Edit View Insert Format Tools Data Window Help													
15 TX01													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
AirPPLI													
1	Time	Latitude	Longitude	Course	Speed	Height	Relay	Status	Airborne	Voice Call	Platform		
2													
3													
4													
5	13:28:25	51.259	-0.707	25	515	12015	Inactive	Airborne	TX01		F-16		
6	13:28:37	51.27456	-0.69547	25	519	12020	Inactive	Airborne	TX01		F-16		
7	13:28:49	51.29024	-0.68385	25	502	12057	Inactive	Airborne	TX01		F-16		
8	13:29:01	51.30595	-0.67221	25	522	12103	Inactive	Airborne	TX01		F-16		
9	13:29:13	51.32172	-0.66053	26	522	12116	Inactive	Airborne	TX01		F-16		
10	13:29:25	51.33736	-0.64841	30	524	12161	Inactive	Airborne	TX01		F-16		
11	13:29:37	51.35248	-0.63453	31	526	12210	Inactive	Airborne	TX01		F-16		
12	13:29:49	51.36751	-0.62018	31	529	12223	Inactive	Airborne	TX01		F-16		

Fig 3

50

09237466 012699

APPROVED	BY	DRAFTSMAN
CLASS	SUBCLASS	

Microsoft Excel - AIRDATA.XLS										
File Edit View Insert Format Tools Data Window Help										
15 TX01										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Air PPL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Time	Latitude	Longitude	Course	Speed	Height	Relay Status	Airborne Status	Voice Call Sign	Platform	
13:28:25	51.259	-0.707	25	515	12015	Inactive	Airborne	TX01 (AU)		
13:28:37	51.27456	-0.69547	25	519	12020	Inactive	Airborne	TX01 (Custom..)		
13:28:49	51.29024	-0.68385	25	502	12057	Inactive	Airborne	TX01 F-16		
13:29:01	51.30595	-0.67221	25	522	12103	Inactive	Airborne	TX01 Tornado		
13:29:13	51.32172	-0.6053	26	522	12116	Inactive	Airborne	TX01 (NonBlanks)		
13:29:25	51.33736	-0.64841	30	524	12161	Inactive	Airborne	TX01 F-16		
13:29:37	51.35248	-0.63453	31	526	12210	Inactive	Airborne	TX01 F-16		
13:29:49	51.36751	-0.62018	31	529	12223	Inactive	Airborne	TX01 F-16		

Fig 4

52

09237466.012699

APPROVED	BY	DRAFTSMAN
O.G. H. 101	101	101